Le Groupe a également recommandé qu'une liaison étroite soit maintenue entre l'OMS et l'AIEA, qu'un manuel des méthodes de radio-stérilisation de produits biomédicaux soit rédigé et publié et que des cours régionaux de formation soient organisés pour enseigner aux chirurgiens et aux spécialistes les méthodes de stérilisation et de conservation des tissus biologiques destinés aux greffes humaines.

réacteurs de puissance - rectificatif

Il était indiqué dans le dernier numéro du Bulletin (vol. 11, n° 3, page 28) que pour des raisons économiques le réacteur surgénérateur à neutrons rapides de Dounreay (Royaume-Uni), qui était en service et produisait 12,5 mégawatts d'électricité depuis 1959, avait été mis hors service.

Pour reprendre l'expression de Mark Twain lorsqu'il vit une annonce faisant état de son décès, cette information contient une grande part d'exagération. L'installation mise hors service est en fait le réacteur d'essais de matériaux de Dounreay, réacteur piscine de 13 MW, qui était en service depuis 1958. Le réacteur surgénérateur à neutrons rapides dont il était fait état fonctionne toujours et l'on construit à proximité un prototype destiné à produire 250 MW d'électricité, qui devrait entrer en service l'année prochaine.