

# النحو

## المسألة كلها تتوقف على الدرجة

المقياس الدولي للأحداث النووية (INES) يساعد على تحديد الشدة النسبية لحوادث المحطات النووية. ويقوم الخبراء بمراجعة المقياس بهدف توسيع مجالاته.

نعم يمكنك ولكنك تكون قد فقدت أحد عناصر الدفاع، إنها مسألة تتعلق بضعف في نظام التحذير".

في حالة حادث تشنغنوبيل فشلت كل إجراءات الوقاية. أما في حالة حادث محطة ثري مайл أيلاند النووية الذي وقع في عام 1979 بالقرب من مدينة ميديلتون في بنسيلفانيا اقتصر انتشار الإشعاع في دائرة نصف قطرها 10 أميال مما أدى إلى خفض درجة الحادث إلى المستوى 5 بالرغم من أنه وصل إلى أعلى مستويات مقياس الكوارث الناجمة عن خطأ بشري.

وعلى وجه العموم، فقد وقعت عشر حوادث في محطات نووية بالولايات المتحدة في العام الماضي صنفت ضمن المستوى 2 وهو "انتشار كبير للتلوث / تعرض شديد لعامل" و "حادثة تتعلق بفشل بالغ في تطبيق شروط الأمان" طبقاً لدليل المقياس الدولي للأحداث النووية والإشعاعية، أو كما قالت السيدة جونز "حدثان وقعا في مفاعلين وثمانية أحداث ليست حوادث مفاعلات".

ومن بين الحوادث التي لم تقع في مفاعلات وقوع حادث انسكاب في شركة خدمات للوقود النووي المحدودة وهي شركة لإنتاج الوقود في إبريلين بوالية تينيسي وذلك في آذار/مارس 2006. وقد انسكب أكثر من ثمانية جالونات (31 لترًا) من نترات اليورانيوم الشديد الإنزاء من رتبة السلاح، وكانت المادة المنسكبة في شكل مطحول اليورانيوم القابل للنقل، حيث تجمعت بكمية كافية لتحقيق الشروط اللازمة لحدوث سلسلة تفاعلات انشطار تلقائية لا يمكن التحكم فيها، أو ما يعرف بحالة الحرجة.

يقول السيد جريجوري جاسكو مفوض هيئة الرقابة النووية "لم يحدث شيء يتعلق بحدث حرجة" ويستطرد قائلاً "ربما كانت الحرجة أمراً محتملاً". حيث إنه أمكن تجنب حدوث الاشتثار فقد أبلغت هيئة الرقابة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الحادث بوصفه المستوى 2 على المقياس الدولي للأحداث النووية والإشعاعية. وبالتالي تم إغلاق المحطة لمدة سبعة أشهر، وقامت شركة خدمات الوقود النووي بعملية إعادة تقطيع كبرى بالشركة استجابةً لللاحظات الصادرة عن الاجتماع الذي تم مع مفوضي هيئة الرقابة النووية.

إن الأخبار الخاصة بحدوث زلزال لا تكتمل بدون معلومات مستقاة من مقياس ريختر. وعلى سبيل المثال في بدون معرفة أن قوة الزلزال بلغت 6.8 ريختر، لن يدرك الخطورة النسبية للزلزال الذي ضرب الساحل الغربي للإسكندرية مؤخراً إلا القليلون. كما يُعد استخدام المقاييس أمراً أساسياً لأي تقارير عن حالة الطقس بدءاً من شدة الإعصار (الذي يتم قياسه بمقياس الإعصار سافير - سيمبسون في التصنيف من 1 إلى 5) وحتى درجة الحرارة.

وهناك مقياس **مناظر** يستخدم للوصف الواسع المدى للخطر المحتمل من وقوع حادث نووي – سواء كان ذلك تسرباً محدوداً لمادة مشعة أو انصهاراً في المفاعل – إلا أنه يكتنف غموضاً نسبياً. لكن في ظل وجود خطط لبناء مزيد من المفاعلات على مستوى العالم منها 30 مفاعلاً في الولايات المتحدة وحدها على مدى العقود القليلة القادمة، ربما يصبح المقياس الدولي للأحداث النووية والإشعاعية ملوفاً بدرجة أكبر.

يتدرج المقياس من مستوى صفر (وهو "انحراف" غير ذي أهمية من حيث الأمان) إلى مستوى 7 (وهو "حادث كبير"). ولم تقع حادث نووية خطيرة منذ تطبيق هذا المقياس عام 1992، ولكن تم استخدامه في تقويم الأضرار التي نجمت عن أحداث سابقة، وهناك حدث واحد فقط استحق أعلى مستوى خطورة للمقياس وهو مستوى 7، وذلك هو حادث تدمير محطة تشنغنوبيل النووية في أوكرانيا عام 1986. وقد أدى انفجار في قلب المفاعل إلى انتشار مواد مشعة وقصيرة العمر وطويلة العمر في أماكن بعيدة ووصلت إلى المملكة المتحدة. ومن ثم فإن هذا الحادث قد حقق ثلاثة من معايير هذا المقياس وهي: الأثر في الموقع، والأثر خارج الموقع، وكذلك ما يسمى الدفاع في العمق.

ويشير المفهوم الأخير إلى تصميم حواجز عديدة للحد من الآثار المحتملة للحوادث المميتة. تقول السيدة سينثيا جونز كبير المستشارين الفنيين للأمن النووي بـ هيئة الرقابة النووية الأمريكية "كيف كان يتم تفعيل شروط الأمان وإلى أي مدى كان الحادث على وشك خلق مشكلة". وتضيف أيضاً "إن الأمر يبدو كأنما حدث لك حادث سيارة وكسرت إشارة تغيير الاتجاه، فهل يمكنك أن تستمر في قيادة السيارة؟"

# أهـمـاـتـ حـادـثـ مـوـلـ سـرـجـ؟

بقلم: ديفيد بيلو



في ظل التخطيط لبناء مزيد من المفاعلات النووية على مستوى العالم ربما يصبح المقياس الدولي للأحداث النووية مألفاً بدرجة أكبر. يتدرج المقياس من المستوى صفر (وهو "انحراف" غير ذي أهمية من حيث الأمان) إلى المستوى 7 (وهو "حدث كبير").

ون ذلك لبناء 30 محطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في ظل قدم المحطات القائمة حالياً، بالإضافة إلى انتشار المواد المشعة المستخدمة في التطبيقات الأخرى فربما يصبح المقياس الدولي للأحداث النووية والإشعاعية مألفاً بدرجة أكبر. وتقول الآنسة سبيجلبرغ بلانر "أود أن أقارنه بمقياس بسيط للغاية وهو الترمومتر. حيث يعادل المستوى صفر في المقياس درجة الحرارة الطبيعية لجسم الإنسان. أما المستوى 2 فهو يعادل ارتفاعاً طفيفاً في درجة الحرارة يستدعي تناول الأسيرين. ونقول أيضاً إنك لا تذهب إلى غرفة الطوارئ إذا كان يسعك تناول الأسيرين"، أما في المستوى 7 "أنت بالفعل داخل المستشفى".

أعيد طبع هذا المقال بتصرير من [www.sciam.com](http://www.sciam.com) ، كل حقوق الطبع محفوظة للشركة العلمية الأمريكية المحدودة.

كل الرؤى والأراء الواردة في هذا المقال تُعرّف عن وجهة نظر كاتبها فقط ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر مسؤولي المقياس الدولي للأحداث النووية بالوكالة أو الأمانة العامة للوكالة أو اللجنة الاستشارية للمقياس الدولي للأحداث النووية.

ومع ذلك فلم تتم إحاطة الجمهور علمًا بأي معلومات بشأن تصنيف هذا الحادث على المقياس الدولي للأحداث النووية حتى هذا العام نظراً لشروط السرية التي وضعتها إدارة بوش للحؤول دون حصول الجماعات الإرهابية المحتملة وكذلك الجماعات الأخرى على معلومات حول محطات الطاقة النووية. ويقول السيد جاسكو "في رأيي أنه كان علينا بالطبع التبليغ عن مثل هذا الحادث منذ البداية".

ذكر السيدة ريجين سبيجلبرج بلانر منسق التبليغ عن الحوادث بالوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يوجد إلزام بالتبليغ". وقد وافقت 63 دولة حتى الآن على التبليغ الطوعي وتصنيف الحوادث في المقياس، وكل دولة المتطلبات الداخلية الخاصة بها بشأن التبليغ. وطبقاً لمتطلبات هيئة الرقابة النووية فإن هناك التزاماً على جميع المشغلين النوويين المرخصين في الولايات المتحدة الأمريكية بالإبلاغ الفوري عن أي حادث.

ويمكن أن تكون المعلومات - بالطبع - جيدة مثل عملية الإبلاغ والمقياس نفسه. إن التسرب الذي حدث في مياه تبريد قضبان الوقود واحتراق المحول ومشكلات أخرى حدثت في أكبر المفاعلات النووية بالعالم وهو مفاعل كاشيوازاكى - كاريوا في اليابان نتيجة وقوع زلزال لم يجعل الحادث يصل إلى مستوى الصفر على المقياس الدولي للأحداث النووية والإشعاعية. وقد تم الإبلاغ بأن مستوى النشاط الإشعاعي في مياه التبريد التي انسكت وهي حوالي لتر ونصف (0.39) جالون) وصل إلى 16.000 بكريل لكل لتر. (1 بكريل هو وحدة قياس الانحلال الإشعاعي للمادة وهو مساوٍ لأنhalt نواة واحدة في الثانية). إن الوصول إلى المستوى 2 بالمقياس - على سبيل المثال - يتطلب أن تصدر عن تسرب المادة عدة بلايين بكريل. وتقول السيدة جونز "لا يمكننا حتى قياس [الإنسكاب الذي حدث في اليابان] باستخدام أي نوع من الأجهزة الموجودة لدينا".

وقد تسبب فشل مضخة الماء في محطة أويستر كرييك للطاقة النووية الواقعة في نيوجيرسي إلى إغلاق المحطة في السابع عشر من تموز يوليه وتتسرب واحد كوري من التريتيوم (نظير الهيدروجين) في البخار المنصرف، وهذا ما أفادت به هيئة الرقابة النووية الأمريكية. ووحدة الكوري تساوي 37 مليار بكريل وهي تعادل فقط نصف قيمة التعرض الإشعاعي الناتج عن استخدام كاشف متزلي للدخان، وذلك طبقاً لنصحيات شركة إيكسيلون للطاقة التي تدير المحطة". ونتيجة لذلك فإن الحادثة التي وقعت في أقدم مفاعل نووي عامل في الولايات المتحدة الأمريكية لا تستحق أن تدرج في المقياس الدولي للأحداث النووية.

ولكن في ظل وجود محطات نووية يجري إنشاؤها وأخرى مخططة (هناك ترخيص لم يُيت فيها من قبل هيئة الرقابة النووية

# مُفْيَدٌ كَانَهُ جَدِيدٌ

## المراجعة التي يتم التخطيط لها بشأن المقياس الدولي للأحداث النووية سوف تجعل منه أداة أفضل لإعلام الجماهير.

الحواجز. ويمكن أن تهدد هذه الأحداث أمان الأفراد والبيئة داخل المنشآت. وكان ذلك معروفاً في السابق بأنه معيار "داخل الموقع".

لقد شمل تدهور الدفاع في العمق تلك الأحداث غير ذات التأثير المباشر على الأفراد أو المنشآت، لكن الإجراءات التي اتخذت لمنع وقوعها لم تتفق على النحو المطلوب.

### صمم المقياس الذي تمت مراجعته بهدف الاستخدام بشكل أفضل في مجالات وأنشطة مثل نقل المواد المشعة والتعرض البشري للمصادر المشعة.

أثناء المراجعة تم التعرض لقضايا مثل استخدام المصطلحات والكلمات، وقد أضيفت مزيد من الأمثلة إلى الدليل. وتقول السيدة سيبيلبرج بالإنجليزية "لقد قدمتنا المعايير المستخدمة لتصنيف المصداقية والفعالية للبيانات التي تمت في القرن العاشر والحادي عشر".

إن مراجعة المقياس الدولي للأحداث النووية تُعد خلاصة عملية طويلة ومعقدة. ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي تم وضع عدة إضافات على المنهج الذي طُور في الأصل من أجل محطات القوى النووية، بينما تم نشر الدليل الكامل الأخير للمقياس الدولي للأحداث النووية والإشعاعية في عام 2001.

اشترك في هذه العملية خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب اللجنة الاستشارية للمقياس الدولي للأحداث النووية ومستشارين في الأمان النووي والواقية الإشعاعية. وبمجرد استكمال مراجعة المقياس الدولي للأحداث النووية من قبل أعضاء لجنة المقياس، سوف يكون التاريخ المستهدف للإصدارات الرسمية للمقياس الجديد المحسّن هو نهاية عام 2008.



جيوفاني فيرليني مدير التحرير بمجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

G.Verlini@iaea.org البريد الإلكتروني:

يتم تعديل المقياس الدولي للأحداث النووية الذي وضع في بادئ الأمر في التسعينيات من القرن الماضي ليصبح وسيلة أكثر استخداماً وإعلاماً للجماهير والهدف من هذا المقياس هو الإضافة الدائمة لخطورة الحوادث النووية أو الإشعاعية التي يتم التبليغ عنها.

توضح السيدة ريجين سيبيلبرج بالإنجليزية منسق التبليغ عن الحوادث بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أهداف التعديل تكمن في ترسير استخدام المقياس في كل الأحداث ذات الصلة بالإشعاع والمواد المشعة بما في ذلك الأحداث المتعلقة بالنقل.

تقول ريجين "لقد قدمتنا المقياس الدولي للأحداث النووية إلى عالم الأحداث النووية والإشعاعية التي حدثت في القرن الواحد والعشرين" وتضيف "إن هدفنا هو ترسير استخدام دليل المقياس الدولي للأحداث النووية (INES) القديم والوثائق الإرشادية الإضافية والإيضاحات التي صدرت على مدار 15 عاماً مضت أو أكثر".

وقد صمم المقياس الذي تمت مراجعته بهدف الاستخدام بشكل أفضل في مجالات وأنشطة مثل نقل المواد المشعة والتعرض البشري للمصادر المشعة. إن المنهج الأساسي لم يتغير. ومع ذلك، لم تكن الأساليب السابقة مفصلة بشكل كافٍ ليتم تصنيف الأحداث التي تتعلق بالمصادر المشعة والنقل بطريقة متسقة، وقد تم تحسين تلك الأساليب بدرجة كبيرة.

وتتم مراجعة وتعزيز المعايير المستخدمة لتصنيف المصادر المشعة وأحداث النقل طبقاً للإرشادات الإضافية التي كانت تُستخدم على سبيل التجربة على مدى عامين تقريباً، ثم أقرتها الدول الأعضاء بالوكالة عام 2006.

وطبقاً للمقياس المعدل فإن آثار الإشعاع على الإنسان والبيئة ربما يكون محلياً وذلك يعني تعرض فرد أو عدد قليل من الأفراد الموجون بالقرب من مكان الحدث لجرعات إشعاعية، أو أن يكون انتشار الإشعاع على نطاق واسع كما هو الحال عند حدوث تسرب مادة مشعة من منشأة.

ويشمل التأثير على المنشآت زيادة مجالات الإشعاع غير المخططة والتي تنشأ عن فقدان التدريب على سبيل المثال، ولنسكاب كميات كبيرة من المواد المشعة الناتج عن انهيار