

## 俄罗斯联邦常驻国际原子能机构代表团 2022年8月27日的照会

1. 秘书处收到俄罗斯联邦常驻国际原子能机构代表团2022年8月27日的普通照会。
2. 谨此按请求分发该普通照会及其附文，以通告全体成员国。

非正式翻译

## 俄罗斯联邦常驻维也纳国际组织代表团

2022年8月27日·维也纳

编号：3219-n

国际原子能机构秘书处

俄罗斯联邦常驻维也纳国际组织代表团向国际原子能机构秘书处致意，并谨转交从俄罗斯联邦国防部收到的关于扎波罗热核电厂在乌克兰武装编队持续炮击下的情况的以下信息，包括图片资料。

2022年8月26日16时20分至16时31分，乌克兰武装部队对扎波罗热核电厂所在地进行了炮击（四发炮弹）（16时20分第一发炮弹、16时25分第二发炮弹、16时27分第三发炮弹、16时31分第四发炮弹），这些炮弹落在了1号专用建筑区、放射性同位素贮存处旁、警卫室和焊接车间。

一发炮弹击中了位于实验室和装有特殊水处理罐的房间所处区域的1号专用建筑的屋顶。

三发炮弹击中了位于新燃料贮存区所处区域的1号专用建筑的屋顶。在1号专用建筑的新燃料贮存区，贮存着来自“西屋”的168个美国核燃料组件。

从17时55分至18时10分，乌克兰武装部队对扎波罗热核电厂所在地进行了炮击（10发炮弹），炮弹落点距离该厂安包围栏外的乏核燃料干法贮存设施30—50米。

正在收集关于袭击后果的更多信息。

2022年8月27日零时30分至零时55分期间，乌克兰武装部队对扎波罗热核电厂所在地进行了又一次炮击。

三发炮弹击中了2号专用建筑区，2号专用建筑区是由TVEL燃料公司制造的新燃料贮存单元和一座放射性固体废物贮存设施所在的区域。

由于炮弹击中2号专用建筑区，部分管道被炮弹碎片损坏。

在2022年8月27日9时37分至10时4分，乌克兰武装部队对扎波罗热核电厂所在地进行了另一次炮击（六发炮弹）。

一发炮弹击中了 6 号机组附近的区域。

五发炮弹击中了机组泵站附近区域。

炮击的后果正在评估中。幸运的是，没有人员伤亡或重大破坏。辐射情况保持正常。


俄罗斯联邦常驻代表团请求秘书处将这一情况尽快通报原子能机构全体成员国。

俄罗斯联邦常驻代表团借此机会再次向原子能机构秘书处致以最崇高的敬意。

附文：2022 年 8 月 26 日和 27 日乌克兰武装部队对扎波罗热核电厂打击的略图以及打击后果的照片，共 16 页。



# Scheme of AFU strikes against the Zaporozhskaya NPP on August 26, 2022





## Scheme

of AFU strikes against the Zaporozhskaya NPP on August 27, 2022

