

情况通报

INFCIRC/1042

2022年9月29日

普遍分发

中文

原语文：英文、俄文

俄罗斯联邦常驻国际原子能机构代表团 2022年9月21日的信函

1. 秘书处收到俄罗斯联邦常驻国际原子能机构代表团 2022 年 9 月 21 日的普通照会。
2. 谨此按请求分发该普通照会及其附文，以通告全体成员国。

非正式翻译

俄罗斯联邦常驻维也纳国际组织代表团

编号：3521-n

维也纳

国际原子能机构

秘书处

俄罗斯联邦常驻维也纳国际组织代表团向国际原子能机构秘书处致意，并谨转达以下俄罗斯联邦国防部有关在乌克兰武装部队持续攻击下扎波罗热核电厂情况的信息，包括图片资料。

2022 年 9 月 20 日 15 时 29 分，乌克兰武装部队对扎波罗热核电厂喷淋冷却池区域进行了炮击（一枚 152 毫米口径弹药）。

攻击的结果是，5 号发电机组第一安全系统的技术供水系统的一根管道受损。但管道受损并未影响该机组的安全运行。辐射水平正常。

9 月 20 日至 21 日晚间，由于乌克兰武装部队炮击扎波罗热核电厂区域，扎波罗热核电厂 5 号发电机组的池内管道（对喷嘴的分水系统）和 6 号发电机组与 750 千伏开放式开关装置连接的主通讯线路（以下简称主通讯线路）受到损坏。

由于与 750 千伏开放式开关装置和 330 千伏辅助线路连接的主通讯线路损坏，6 号发电机组触发了自动保护系统，并启动了两台柴油发电机，以确保冷却燃料的水泵运行。

截至 9 月 21 日 9 时，6 号发电机组的柴油发电机已关闭，因为可以利用电厂其他发电机组的备用系统满足 6 号发电机组的辅助电力需求。

此外，9 月 20 日至 21 日夜间，对扎波罗热核电厂卫星城市埃涅尔戈达尔的建筑基础结构设施进行了炮击。

扎波罗热核电厂的技术管理部门正在紧急制订组织和技术措施计划，为低负温度时期做好准备。该计划的目标之一是在室外负温度期间确保扎波罗热核电厂的安全，防止在发电厂所有机组冷停堆的情况下因除霜而损坏设备。

扎波罗热、Yuzhnodonbasskaya、卡霍夫卡的 750 千伏高压线路和扎波罗热核电厂 — 扎波罗热热电厂 — “Ferrosplavnaya” 变电站、“Molochanskaya” 变电站的 330 千伏高压线路因受损仍无法与扎波罗热核电厂连接。扎波罗热核电厂自身的电力需求由扎波罗热热电厂供应：150 千伏辅助电力传输线正在运行。

俄罗斯联邦常驻代表团请求秘书处尽快将这些信息分发原子能机构全体成员国。

俄罗斯联邦常驻代表团借此机会再次向原子能机构秘书处致以最崇高的敬意。

附文：2022 年 9 月 20 日乌克兰武装部队对扎波罗热核电厂打击的略图以及打击后果的照片，共 9 页。

2022 年 9 月 21 日·维也纳















