

# 情况通报

**INFCIRC/1063**

2022年11月21日

**普遍分发**

中文

原语文: 英文、俄文

## 俄罗斯联邦常驻国际原子能机构代表团 2022年11月20日的照会

1. 秘书处收到俄罗斯联邦常驻国际原子能机构代表团 2022 年 11 月 20 日的普通照会。
2. 谨此按请求分发该普通照会及其附文，以通告全体成员国。

## 俄罗斯联邦常驻维也纳国际组织代表团

2022 年 11 月 20 日

编号：4244-n

国际原子能机构秘书处

俄罗斯联邦常驻维也纳国际组织代表团向国际原子能机构秘书处致意，并谨转达俄罗斯联邦国防部关于扎波罗热核电厂在乌克兰武装部队持续攻击下的状况的信息。

2022 年 11 月 19 日 17 时 15 分至 17 时 41 分，乌克兰武装部队对扎波罗热核电厂所在地进行了一次炮击（12 枚 155 毫米口径的弹药）：

向为处理放射性废物而建造的综合大楼区域发射了 2 枚炮弹；

向警卫室区域发射了 1 枚炮弹；

向喷水池区域发射了 6 枚炮弹；

向 1 号检查站附近的扎波罗热核电厂停车场区域发射了 3 枚炮弹。

2022 年 11 月 20 日 9 时 15 分至 9 时 45 分，乌克兰武装部队对扎波罗热核电厂所在地进行了一次炮击（14 枚 155 毫米口径的弹药）：

向 2 号专用建筑的天桥区域发射了 8 枚炮弹；

向 4 号和 5 号发电机组之间的中央道路区域发射了 3 枚炮弹；

向乏燃料干法贮存区发射了 2 枚炮弹；

1 枚炮弹进入 2 号专用建筑的屋顶。

没有人员受害。损害正在评估中。辐射水平仍正常。该核电厂运行正常。


俄罗斯联邦常驻代表团请求秘书处尽快将这些信息分发原子能机构全体成员国。

俄罗斯联邦常驻代表团借此机会再次向原子能机构秘书处致以最崇高的敬意。

附件：2022 年 11 月 19 日和 20 日乌克兰武装部队对扎波罗热核电厂进行打击的后果的照片，38 页。



# СХЕМА районов нанесения ВСУ ударов по Запорожской АЭС 20 ноября 2022 г.
























































5TB40E



















