

情况通报

INFCIRC/978

2022年3月20日

普遍分发

中文

原语文：英文、俄文

俄罗斯联邦常驻国际原子能机构代表团 2022年3月19日的信函

1. 秘书处收到俄罗斯联邦常驻国际原子能机构代表团 2022 年 3 月 19 日的普通照会。
2. 谨此按请求分发该普通照会，以通告全体成员国。

非正式翻译

俄罗斯联邦常驻维也纳国际组织代表团

编号：1101-n

维也纳

国际原子能机构

秘书处

俄罗斯联邦常驻维也纳国际组织代表团向国际原子能机构秘书处致意，并荣幸地通报位于乌克兰境内特别军事行动区的乌克兰核设施目前的安全状况。

为了确保控制处于俄罗斯联邦国家近卫军分队保护之下的切尔诺贝利核电站和扎波罗热核电厂区域的辐射状况，已经部署了配备标准化学、生物和放射控制设备的辐射、化学和生物观测站。这些设施的辐射状况正常，并且自动辐射监测系统在继续监测辐射状况。这两座核电厂的管理层将永久向乌克兰监管机构发送辐射状况信息。

3月9日，为切尔诺贝利核电站供电的750千伏高压线“基辅斯卡娅”（乌克兰）被切断。电站设施被迅速连接到应急柴油发电机。俄罗斯武装部队补充了核电站的柴油燃料库存（交付了148吨），以确保不间断的电力供应。自3月14日以来，为了确保核电站的安全运行，一直从白俄罗斯共和国领土提供电力。斯拉夫蒂奇市的电力供应也是从白俄罗斯共和国领土提供。目前，切尔诺贝利核电站的电力供应状况完全稳定。从乌克兰向切尔诺贝利核电站的电力供应尚未恢复。

俄罗斯方面没有对切尔诺贝利核电站的工作进行干预。与乌克兰监管机构的说法相反，没有对电站工作人员施加压力。在该核电站，为确保电站员工的舒适，已创造了所有必要的条件，饮食和作息制度也得到遵守。包括卫生用品和药品在内的基本必需品的供应也得到确保。切尔诺贝利核电站工作人员的士气和心理以及身体状况都令人满意。工作人员轮换的困难完全与乌克兰方面的破坏性立场有关，其对员工轮换制造了人为障碍。

扎波罗热核电厂有两个动力机组（2号机组和4号机组）在运行。工作人员的轮换以常规模式进行。备件方面不存在问题。

在乌克兰破坏和侦察小组3月4日发动袭击之后，在扎波罗热核电厂区域发现了乌克兰武装分子遗留的大量爆炸物。为了消除这些爆炸物的危险，自3月5日至3月15日，采取了一系列措施来识别它们并确定危险程度。大部分能够移动的弹药都被移出核电厂区域，并按规定方式销毁。其余弹药（已被激活并被归类为第一类危险）则被就地销毁。与此同时，采取了全方面措施来确保爆破作业的安全。这些措施没有对工作人员构成危险，也没有影响核电厂的运行。扎波罗热核电厂管理层被及时告知了正在进行的活动。

俄罗斯联邦常驻代表团请求秘书处尽快将本信息分发原子能机构全体成员国。

俄罗斯联邦常驻代表团借此机会再次向原子能机构秘书处致以最崇高的敬意。

2022年3月19日·维也纳