

情况通报

INFCIRC/1287

2025年5月6日

普遍分发

中文

原语文：英文

乌克兰常驻国际原子能机构代表团的信函

1. 2025年4月2日，秘书处收到乌克兰常驻国际原子能机构代表团的普通照会。
2. 谨此按请求分发该普通照会，以通告全体会员国。

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团

编号：4131/35-197-38224

维也纳
国际原子能机构
秘书处

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团向国际原子能机构（原子能机构）秘书处致意，并谨通报如下。

三年前的 2022 年 4 月初，乌克兰恢复了对切尔诺贝利禁区的全面控制，此前该禁区被俄罗斯联邦武装部队临时占领。这次占领从 2022 年 2 月 24 日持续到 3 月 31 日，导致发生了许多记录在案的违反国际人道主义法和核安全标准的行为。

在占领期间，切尔诺贝利核电站与乌克兰核监管机构和国际原子能机构的正常通讯被阻断。工作人员在胁迫下被扣为人质达数周之久，运行人员的正常轮换受到阻碍。占领者抢劫或毁坏了关键技术设备，破坏了监测系统，并在周边地区埋设了地雷。这些行动严重破坏了切尔诺贝利场址的安全和安保制度，构成了严重的辐射事件风险。乌克兰继续记录这种非法占领造成的放射性物质相关后果和环境后果。

2025 年 2 月 14 日迎来了切尔诺贝利核电站历史上的另一个悲剧性里程碑，当时该设施被一架俄罗斯 Geran-2 型无人机击中。尽管切尔诺贝利核电站处于非运行状态，但这次蓄意攻击进一步危及该场址的安全，并公然违反了核安全原则和国际人道主义法。

绿色和平组织专家在 2025 年 3 月进行的一项独立评定确定，无人机袭击对 4 号反应堆机组掩蔽设施的新安全封隔设施结构体造成了重大损害。

顶层结构的北部约有 50% 严重受损，南部和侧墙也遭到破坏。袭击引发的火灾破坏了顶层的包壳材料和关键结构件，包括起重机系统。此外，由于有雪和水渗入新安全封隔设施拱体下方，还存在着潜在的腐蚀风险。因此，该结构体无法再按照其设计和许可证审批参数发挥作用。

绿色和平组织的核专家指出，新安全封隔设施系由国际社会斥巨资建造，目的是安全封隔放射性物质并便利在 100 年的期限内谨慎拆除原石棺和反应堆，但该设施现在可能需要大规模维修，甚至是整体更换。鉴于石棺上方的高辐射水平，维修工作将极具挑战性，可能需要将整个新安全封隔设施结构体迁回其最初的建造场址进行翻修，这将产生大量财政和后勤费用。

此外，受绿色和平组织委托的麦肯齐情报服务公司证实，此次袭击使用的无人机是俄罗斯制造的 Geran-2 型无人机，专供俄罗斯军队使用。该分析得出的结论是，几乎可以肯定，该无人机经过预先编程，目的是在 2025 年 2 月 14 日晚上袭击切尔诺贝利核电站。

乌克兰常驻代表团重申，无论核设施的运行状况如何，对其进行的任何袭击都构成核恐怖主义行为，必须以最激烈的措辞予以谴责。

乌克兰呼吁原子能机构秘书处和总干事继续密切监测切尔诺贝利禁区及其周边区域的情况，并对这种严重事件作出适当响应。

乌克兰常驻代表团谨请国际原子能机构秘书处立即将本普通照会作为《情况通报》分发国际原子能机构全体成员国。

乌克兰常驻维也纳国际组织代表团借此机会再次向国际原子能机构秘书处致以最崇高的敬意。

[印章]

2025 年 4 月 1 日 • 维也纳